



GRUPE **OMEGA** alliance

Reparations amiante

DIRECTION TECHNIQUE
1D, rue de Charvalinru
91 360 EPINAY SUR ORGE
Tél : +33 (0) 1 69 10 28 28
Fax : +33 (0) 1 69 10 09 71
e-mail : opc@omegaalliance.fr

Siège Social
214 avenue Marcellin Berthelot
77190 DAMMARY LES LYS

DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

Parties communes
1 avenue Médéric
3 avenue Médéric
5 avenue Médéric
7 avenue Médéric
9 avenue Médéric
92360 MEUDON LA FORET

Rapport n°ED453

Epinay sur Orge, le 15 juin 2004

Lieu concerné par l'expertise : Partie communes
1 avenue Médéric
3 avenue Médéric
5 avenue Médéric
7 avenue Médéric
9 avenue Médéric
92360 Meudon La Forêt

Maître d'Ouvrage : IRP - HLM de Meudon
46 rue du Commandant Louis Bouchet
78365 Meudon La Forêt

Donneur d'ordre : IRP - HLM de Meudon
46 rue du Commandant Louis Bouchet
78365 Meudon La Forêt

CONCLUSION

La présence d'amiante a été repérée dans les colonnes en fibrociment dans les locaux vide-ordures, divers conduits de ventilation en toiture terrasse et chaufferie.

Pas de disposition particulière si ce matériau reste en place,
Toute intervention sur ce matériau devra faire l'objet d'un plan de travaux ou de retrait conforme au décret 96/98 du 7 février 1996.

Eric DENOYER
L'Opérateur de repérage

SOCIÉTÉ DÉTECTO-REPERAGE

40 Avenue de la République
92360 Meudon La Forêt

Tel : 01 47 38 11 11
Fax : 01 47 38 11 12

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

Le 7 juin 2004, a été réalisé le repérage amiante des parties communes du 1 avenue Médéric, 3 avenue Médéric, 5 avenue Médéric, 7 avenue Médéric, 9 avenue Médéric, Commerces, 92360 Meudon La Forêt par notre technicien, monsieur Eric DENOYER.

L'ensemble des pièces a été visité.

Dans le cadre et les conditions de ce repérage, la présence d'amiante a été repérée dans **les colonnes en fibrociment dans les locaux vide-ordures, divers conduits de ventilation en toiture terrasse et chaufferie.**