

Fiche de
SYNTHÈSE



AMIANTE

Suite au diagnostic amiante réalisé dans votre résidence, vous trouverez dans le tableau ci-dessous les matériaux amiantés repérés dans les **PARTIES COMMUNES** de votre immeuble.




SA HLM IRP
46 rue du Cdt Louis BOUCHET
92360 MEUDON LA FORET

Meudon 1 (18A24 Bouchet)
18 A 24 Rue Du Cdt Louis Bouchet
92360 MEUDON



LOCALISATION PARTIES COMMUNES



PARTIES D'OUVRAGE

MATÉRIAUX
REPÉRÉS

		Bâtiment	Loge	Hall	Cages d'escaliers Paliers circulations	Local VO	Autres locaux communs	Locaux techniques	Parking	Autres espaces extérieurs
Toiture, terrasse et étanchéité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Façades, murs extérieurs		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Murs et cloisons intérieures		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Plafonds	Peintures	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sols et planchers		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conduits, canalisations et accessoires	Peintures	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ascenseurs et monte-charges		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Equipements divers		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Voie et réseaux divers		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ce document vous est communiqué à titre indicatif et ne constitue pas un rapport de repérage.
Pour toutes précisions consulter la Fiche récapitulative du DTA de l'immeuble.