



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Conformément aux Articles R 1334-27 à R 1334-29 du Code de la Santé Publique, Arrêtés du 22/08/2002, du 26/06/2013 conforme à la norme NFX 46-020 et répondant à l'article L1334-13 du Code de la Santé Publique.



Réhabilitation de la Résidence de l'Yvette Groupe ORSAY – 113 logements 30 avenue Saint Laurent – 91400 Orsay

Maitre d'ouvrage	Cabinet d'expertise
HLM IRP 46 rue du Commandant Louis Bouchet 92360 MEUDON-LA-FORET	DIEB 71 rue Etienne Dolet 94140 ALFORTVILLE
Représenté par :	Représenté par :
M. Alexi PRUNEAU	Monsieur Jean-Philippe JURAD

Référence dossier : 13/RAAT16	Indice :
Opérateur de repérage amiante et signataire : Jean-Philippe JURAD	
Dates de visites : 19/09/2013 et 07/08/2013	
Rapport établie le : 28 octobre 2013	
Identification du laboratoire d'analyse agréé : EURO SERVICES LABO – 122 rue Marcel Hartmann – 94200 IVRY SUR SEINE	

Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante lors de ce diagnostic avant travaux.
(Les conclusions détaillées sont en page 3)

Ce rapport ne peut être reproduit ou utilisé que dans son intégralité, accompagné de ses annexes en couleur d'origine.

G. – FICHE DE SYNTHÈSE DES MATÉRIEAUX AMIANTÉS PAR BATIMENT

Sur la base des recherches documentaires réalisées et sur la base des investigations menées, on trouvera ci-après le détail des matériaux et produits à base d'amiante repérés et leur localisation.

BATIMENT A (cages d'escalier : A1, A2 et A3)					
N° du prélèvement	Type de matériau	Résultat	Description	N° Escalier	Localisation
Sur décision de l'opérateur	Enduit projeté	PRESENCE D'AMIANTE	Enduit gouttelette	A1, A2, A3	Murs cage d'escalier
Sur décision de l'opérateur	Conduit en fibres-ciment	PRESENCE D'AMIANTE	Chute d'évacuation EV	A2	WC dans Apt n°404 au R+4
P124	Conduit en fibres-ciment	PRESENCE D'AMIANTE	Colonne de Vide-Ordures	A1, A2, A3	Local VO

BATIMENT B (cages d'escalier : B1, B2, B3, B4 et B5)					
N° du prélèvement	Type de matériau	Résultat	Description	N° Escalier	Localisation
P128, P130, P131	Enduit projeté	PRESENCE D'AMIANTE	Enduit gouttelette	B1, B2, B3, B4, B5	Murs cage d'escalier
Sur décision de l'opérateur	Conduit en fibres-ciment	PRESENCE D'AMIANTE	Colonne de Vide-Ordures	B1, B2, B3, B4, B5	Local VO

BATIMENT C (cages d'escalier : C1, C2 et C3)					
N° du prélèvement	Type de matériau	Résultat	Description	N° Escalier	Localisation
P110, P133, P134	Enduit projeté	PRESENCE D'AMIANTE	Enduit gouttelette	C1, C2, C3	Murs cage d'escalier
Sur décision de l'opérateur	Conduit en fibres-ciment	PRESENCE D'AMIANTE	Colonne de Vide-Ordures	C1, C2, C3	Local VO

BATIMENT D (cages d'escalier : D1 et D2)					
N° du prélèvement	Type de matériau	Résultat	Description	N° Escalier	Localisation
Sur décision de l'opérateur	Enduit projeté	PRESENCE D'AMIANTE	Enduit gouttelette	D1, D2, D3	Murs cage d'escalier
Sur décision de l'opérateur	Conduit en fibres-ciment	PRESENCE D'AMIANTE	Colonne de Vide-Ordures	D1, D2, D3	Local VO

PAVILLON					
N° du prélèvement	Type de matériau	Résultat	Description	Niveau	Localisation
Sur décision de l'opérateur	Conduit en fibres-ciment	PRESENCE D'AMIANTE	Gaine d'aération de la chaufferie	R-1	Caves, Chaufferie