



QUALICONSULT

Nos Réf. :
SSO/006 01 1195

Sté. KNIGHT FRANK
A l'attention de Monsieur BOUTET
Propriétaire du bien
7 Place Vendôme
75001 PARIS

Tél. : 01 43 16 88 88

Objet :
DIAGNOSTIC AMIANTE
Fin de mission amiante phase 1

Suresnes,
Le, Mardi 24 Avril 2001

Affaire : n°006 92 01 090

**RECHERCHE DE MATERIAUX ET
DIAGNOSTIC AMIANTE**

CONCERNANT :

**L'immeuble positionné au 50 Rue des
Grésillons à Asnières " 92600"**

Décret 96-97 du 07 février 1996
Décret 97-855 du 12 Septembre 1997

Rapport de visite effectuée le Lundi 23 Avril 2001 par Monsieur SONNET

~~LE CHARGE D'OPÉRATIONS~~
M. STEPHANE SONNET



<i>Affaire n°006 92 01 090</i> 50 Rue des Grésillons – 92600 - Asnières	QUALICONSULT Rapport de diagnostic Amiante	<i>Réf. : SSO / 006 01 1195</i> Page : 4 / 5
---	---	---

b) Prélèvement des matériaux

Au terme de notre visite préalable effectuée le Lundi 23 Avril 2001, le Technicien de notre société a procédé au prélèvement de 0 échantillon(s) .

<i>Localisation</i>	<i>Type de matériau(x) prélevé(s)</i>
<i>Sans objet</i>	<i>Sans objet</i>

III) ANALYSE DES ÉCHANTILLONS

Récapitulatif des analyses effectuées par le L.E.M. (Laboratoire d'Etude de Matériaux)

<i>N° dossiers L.E.M.</i>	<i>Résultats</i>
<i>Sans objet</i>	<i>Sans objet</i>

IV) CONCLUSION GÉNÉRALE

Suite à la visite des locaux, situé au 50 Rue des Grésillons – 92600 - Asnières dont le but était la recherche de matériaux et le diagnostic Amiante concernant : L'immeuble positionné au 50 Rue des Grésillons à Asnières " 92600", nous vous informons qu'aucun matériau susceptible de contenir de l'Amiante n'a été repéré au droit desdits locaux (visés par le décret du 12 septembre 1997).

V) RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

Sans objet

Suresnes, Le 25/04/01