



GRUPE **OMEGA** alliance

Département amiante

DIRECTION TECHNIQUE  
1D, rue de Charraintre  
91 360 EPINAY SUR ORGE  
Tél : +33 (0) 1 69 10 28 28  
Fax : +33 (0) 1 69 10 09 71  
e-mail : ope@omegaalliance.fr

Siège Social  
214 avenue Marcellin Berthelot  
77190 DAMMARY LES LYS

## DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

Parties communes  
1 à 11 Chemin de Saint Blin  
95500 GONESSE

Rapport n°ED413

Épinay sur Orge, le 15 juin 2004

Rapport n°ED413

**Lieu concerné par l'expertise :**

Parties communes  
1 à 11 Chemin de Saint Blin  
95500 Gonesse

**Maître d'Ouvrage :**

IRP - HLM de Meudon  
46 rue du Commandant Louis Bouchet  
78365 Meudon La Forêt

**Donneur d'ordre :**

IRP - HLM de Meudon  
46 rue du Commandant Louis Bouchet  
78365 Meudon La Forêt

**CONCLUSION**

La présence d'amiante n'a pas été repérée.

Eric DENOYER  
L'Opérateur de repérage

COPIA PARTIUM ET ALIUM

COPIA PARTIUM ET ALIUM

COPIA PARTIUM ET ALIUM

---

**FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »**

---

Le 20 mai 2004, a été réalisé le repérage amiante des parties communes du 1 à 11 Chemin de Saint Blin, 95500 Gonesse par notre technicien, monsieur Eric DENOYER.

L'ensemble des pièces a été visité.

Dans le cadre et les conditions de ce repérage, la présence d'amiante n'a pas été repérée.